

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明： 運動場起點 109.01.10



照片說明： 運動場操驗 108.01.21

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明： 操場跑道及球場完成 108.12.26



照片說明： H棟中庭草皮鋪作完成 108.12.23

工程名稱： 新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明：

操場 PU 施作及場內籃球柱安裝

108.11.19



照片說明：

公共藝術進場安裝

108.11.29

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明：

工務局長到校視察

108.10.20



照片說明：

建築師確認操場排水施作

108.10.24

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明： 操場整地作業 108.09.19



照片說明： 操場粗細級配混合整地 108.09.27

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:H棟屋頂版澆置灘度測試

108.08.20



照片說明:工務局長視察H棟教室工程

108.08.24

工程名稱：新
北
市
林
口
區
新
林
國
民
小
學
新
設
校
工
程
第
二
期



照片說明:F 棟屋頂文化瓦施做情形

108.07.22



照片說明:F 棟 3 樓壁磚鋪貼

108.07.24

工程名稱：新
北
市
林
口
區
新
林
國
民
小
學
新
設
校
工
程
第
二
期



照片說明:H棟3F版澆置情形

108.06.11



照片說明:H棟1樓教室地磚施作

108.06.18

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:建築師查驗澆置後情形

108.05.16



照片說明:工務局長到場關切工進

108.05.26

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:工務局長現場督導

108.04.14



照片說明:H棟2樓柱牆鋼筋綁紮檢視

108.04.24

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:二期圍籬基礎澆置

108.03.29



照片說明:H棟2樓版澆置前清潔作業

108.03.27

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:H棟 1F 版澆置

108.02.27



照片說明:工務局到場督工視察

108.02.28

工程名稱：新
北
市
林
口
區
新
林
國
民
小
學
新
設
校
工
程
第
二
期



照片說明:機具進場(二期施工)照片-整地用

107.12.14



照片說明:全區放樣及出土(二期施工)照片

107.12.21

工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期



照片說明:機具進場(二期施工)照片-整地用

107.11.1



照片說明:原工地內廢棄垃圾集中清運(二期施工)照片-整地用

107.11.1


工程名稱：新北市林口區新林國民小學新設校工程第二期

※開工前階段



照片說明：紅圈處(二期施工前)照片-校地全景

106.3.1



照片說明：二期施工前照片-校地側照(井泉街)

107.3.2